

手づくりレシピ

[ウッドレジン 指輪]

【イメージ作品】



【使用材料】


- AG-4551 LED&UV スーパーレジン
- RSSC-89 3D シリコンモールドリング
- RS-446 3D シリコンモールド専用リングパーツ
- お好みのフラワー

【用意する道具】

- レジン用ランプ
- シリコンマット
- パーツの空き袋
- エンボスヒーター
- ピンセット
- つまようじ
- ティッシュ
- やすり(スティックタイプ)
- デザインナイフ
- ニッパー
- はさみ

【手順】

- ① シリコンモールドに少量のレジンを流し込み、シリコンモールドを回して全体に行き渡るようにする。
- ② リングパーツの上部（平らな部分）を持ち、側面全体にレジン塗る。



- ③ リングパーツをシリコンモールドにしっかりとめ込む。
※あふれたレジンにはティッシュで綺麗に拭き取る。
- ④ パーツの空き袋などの上にレジン少量出し、お好みでカットしたフラワーを浸し気泡を抜く。

- ⑤ ④をレジンごとシリコンモールドの9分目まで流し込み、硬化させる。
ひっくり返して、硬化させる。
- ⑥ シリコンモールドの高さより少しあふれる程度レジン流し込み、全体にのばす。
シリコンマットを乗せ、空気を抜き、硬化させる。
※空気が抜けない時は、さらにレジン足す。
※指でしっかり押さえてあふれたレジンがうすくなるようにする。
- ⑦ シリコンモールドから取り出して、バリを処理して、完成！
※バリの状態によって、デザインナイフ、ニッパー、はさみ、やすりを
使い分けてください。
指輪の内側のバリを削る時は、デザインナイフで作業するときれいに仕上がります。
※バリを処理した部分が白くなってしまったら、
つまようじに少量のレジン付けてなぞり、硬化させる。

※全体にレジんでコーティングされているか確認してください。